



+ net lucht
worden



onderdeel 3
getekend 3;1

onderdeel 3
Hier in de buis solderen.




opste
op het bediening
onderstel.
net een
servo.

bijgeleverd
VK voor klap
zeer betrouwbaar.

Dig
digitaal servo,
een mooie schakelsnelheid
llen.

onderdeel 3
buis Ø 5 x 1

onderdeel 3 m n.



onderdeel 7
1+